

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	V	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG381	

PHOTOS





BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (compe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originalement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor. This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel







Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

AUDI				
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8	90 ch	01.1983 > 08.1986		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	10.1983 > 09.1984		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6	71 ch	09.1991 > 12.1994		
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	09.1983 > 07.1986		
VOLKSWAGEN				
VOLKSWAGEN				
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8	84 ch	08.1986 > 01.1990		
	90 ch	08.1984 > 10.1991		
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI	112 ch	08.1983 > 10.1991		
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991		
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6	75 ch	08.1980 > 03.1988		
PASSAT (80-88) (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 03.1988		
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6	75 ch	08.1980 > 03.1988		
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 03.1988		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.