

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LANCIA		
THEISIS (841AX) - 2.0 Turbo (841AXA1B03)	185 ch	07.2002 >
THEISIS (841AX) - 2.4 (841AXB1B00)	170 ch	07.2002 >
THEISIS (841AX) - 2.4 D Multijet	185 ch	04.2006 >
THEISIS (841AX) - 2.4 JTD	175 ch	05.2003 >
THEISIS (841AX) - 2.4 JTD (841AXD1B02)	150 ch	07.2002 >
THEISIS (841AX) - 3.0 V6 (841AXC1101)	215 ch	07.2002 >
THEISIS (841AX) - 3.2 V6	230 ch	05.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.