

R36-2


CITROEN XSARA Restylé
Avec AC Manuelle
CITROEN BERLINGO I
Avec AC Manuelle



L'élément filtrant est situé sous la boîte à gants dans l'habitacle du véhicule coté passager (voir flèche 1).



Faire basculer le cache sous la boîte à gants après avoir dévissé les 3 vis plastique (voir flèche 2).
Nota: il n'est pas nécessaire de retirer totalement le cache.



Dévisser le couvercle du boîtier de l'élément filtrant fixé par une vis six pans (voir flèche 3) et faire coulisser le couvercle d'environ 20 mm vers la gauche afin de désolidariser les ergots (voir flèche 4)



Extraire l'élément filtrant en le tirant vers le bas.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHSC

R36-2

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes