

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445010685

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Achtung: Kraftstoff Zufuhr und Rücklauf sind bei modifizierte pumpe geändert.
Zufuhr ist 13,1 mm und Rücklauf 11.1 mm

Produktspezifische Informationen

Programm

Nein

Zahnrad fixieren bei blockierte kurbelwelle.

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Nein



Bluten

Ja

Förderpumpe aktivieren mit OBD

Einstellung_1

Nein



Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

M8 23 Nm, M6 9 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

25 Nm

Antriebrad an Kraftstoffpumpe

70 Nm

Nockenwelle Antriebrad

75 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.