

## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110130

spezielle Werkzeuge benötigt?



## Produktspezifische Informationen

Programm

Klassifikation code

Alle neue und überholte injektoren werde als klasse E0 betrachtet.

Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung\_1

--

  
  


Einstellung\_2

  


## Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

10 Nm (2 stück gleichmäßig festziehen)

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

30 Nm

Einlasskrümmer

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

  
  


## Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Dichtung einlass erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

