

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110209

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (7 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Nein		
Einstellung_1	--		
Einstellung_2			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	9 Nm (2 stück gleichmäßig anziehen)
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	23 Nm
Einlasskrümmer	M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern
Empfehlung: Dichtung einlass erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

