

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110325

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (9 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Nein		
Einstellung_1	Nein		
Einstellung_2	--		



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	20 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	24 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

