

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110601

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	IMA code (7 Stellen)	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	30 s auf Zündung schalten	
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	1: 8 Nm, 2: 26 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	24 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Keramischfett brauchen bei Injektor

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

