

Produkt Infoblatt	Robert Bosch	0445120008
spezielle Werkzeuge benötigt? Ja		
Produktspezifische Informationen		
Programm Nein		
Freischalten Nein		
Anpassungswerte zurücksetzer Nein		
Bluten		
Einstellung_1 Nein		
Einstellung_2		
Anziehdrehmomente		
Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	49 Nm	4000
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	25 Nm	
Kraftstoff anschluß		
Schrauben Ventilendeckel	12 Nm	
Montagoanloitungon		
	Montageanleitungen	
Dichtring erneuern		rauben erneuern
Empfehlung: Dichtung einlass erneuern Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern	Schrauben/ Stift	schrauben und Muttern erneuern
Limplemang, Mansionniter emedem		
Pfand bedingungen:		
-äußerlich intakt, -kein mechanischer Schaden,		
-nicht demontiert,		
-keine starke Korrosion.		