

Information du produit

Robert Bosch

0414693006

Besoin des outils spéciaux?

Non



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

connexion support du pompe d'injection

10 Nm + 50 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.