


Information du produit

Robert Bosch

0414720359

Besoin des outils spéciaux? Oui

Coin calibré pour positionnement injecteurs pompes



Information spécifique du produit

Programmer Non


Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non


Réglage sur moteur_1 Oui

positionner l'injection pompe utilisant des outils spéciaux



Réglage sur moteur_2

au-dessus de came tournez le bouchon de culbuteur jusqu'a ce qu'il bloque



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 12 Nm + 270°

bouchon de axe de culbuteur 20 Nm + 90°

écrou de blocage vis de réglage 30 Nm

Instructions de montage

remplace le vis de réglage de culbuteur

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace le filtre à carburant

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.