

Information du produit


Robert Bosch

0445010028

Besoin des outils spéciaux?

Oui

L'outillage permet de ne pas démonter la courroie dentée, ceci n'est pas contre pas obligatoire.



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Pignon de distribution fixé au vilebrequin bloqué

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non



Purger

Oui

30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.

Réglage sur moteur_1

Non



Réglage sur moteur_2

Non

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

32 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

50 Nm

Connections tubes hautes pression

27 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

