


Information du produit

Robert Bosch

0445010279

Besoin des outils spéciaux?

Non



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Oui

30 s mettre en contact

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Non

Couples de serrage

Connections tubes hautes pression

20 Nm

fixation de flasque du pompe à carburant

18 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplacer le connecteur

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.