


Information du produit

Robert Bosch

0445010296

Besoin des outils spéciaux?

Bloquage du vilebrequin par pige



Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs
d'adaption



Purger

Réglage sur moteur_1

arbre à came avec des outils (avec vilebrequin fixé)

Réglage sur moteur_2

pompe à main utiliser dans le véhicule



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

22 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

50 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

