

## Information du produit

Robert Bosch

0445110044

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Non

gradation; sont toutes les mêmes

Tous les pièces réviser par Diesel BUCHLI, ou injecteurs fournis par Bosch considérer par code "2".

Injecteurs existant peut être reconnu par point de peinture: bleu = 1, vert = 2

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

--

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

30 Nm

Connections tubes hautes pression

28 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

### Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

