


Information du produit

Robert Bosch

0445110311

Besoin des outils spéciaux?

Non



Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (9 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption


Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

4 Nm + 65°

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

remplacer les boulons et les écrous

remplacer le joint étanchéité

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

