

## Information du produit

Robert Bosch

0445110565

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 9 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

Pompe à main dans le retour lors du démar

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

7 Nm + 85°

Connexions tubes hautes pression

25 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

