

## Information du produit

Robert Bosch

0445110880

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (6 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2

--



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

25 Nm

Connections tubes hautes pression

27 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

