

Information du produit

Robert Bosch

0445116027

Besoin des outils spéciaux? ☐ Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



Information spécifique du produit

Programmer

☐ Oui

Code IMA (7 caractères)

Déconnecter

☐ Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

☐ Non

Purger

☐ Non

Réglage sur moteur_1

☐ Non

Réglage sur moteur_2

☐



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

7 Nm + 180°

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

