



Information du produit

Robert Bosch

0445120008

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Oui

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

49 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

connexion de carburant

12 Nm

bouchon de couvercle de soupape

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

conseil: remplace le filtre à carburant

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer les boulons et les écrous

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.