



Information du produit

Robert Bosch

0445120019

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse
vis de serrage du tube haute pression
Connections tubes hautes pression

1: 5Nm 3: 60Nm (collier et tuyau de pression, l'un après

2: 5 Nm 4: 60 Nm

40 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.