

Information du produit

Delphi

28565335

Besoin des outils spéciaux?

Non

ATTENTION: 2 boulons maintien 3 injecteurs. Les boulons sont différent

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code C3I (20 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Oui

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Non

Activez la pompe d'alimentation par OBD



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

9 Nm + 180°

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique
remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace la bague d'étanchéité
conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.