


## Information du produit

VDO

A2C59511609

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Soulever le moteur afin de démonter le support moteur
- 2: Pige de calage du vilebrequin dans bloc moteur et plaque de calage pour arbre à cames
- 3: Extracteur pour pignon d'arbre à cames



## Information spécifique du produit

Programmer  Non



Déconnecter  Non

Réinitialiser les valeurs d'adaptation  Non


Purger  Oui  Connectez le soufflet avant le filtre

Réglage sur moteur\_1  Oui

arbre à came avec des outils ( avec vilebrequin fixé)



Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

roue motrice sur pompe à carburant

## Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace la bague d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--