

Information du produit

Denso

DCRI105130

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

classification au moyen de reconnaissance

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

26 Nm

Connections tubes hautes pression

23 Nm

connexion banjo carburant

18 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

tester le retour sur densité à -600 mbar

conseil: remplacer le joint de connexion de carburant

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.