

## Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110084

Speciaal gereedschap nodig?

### Product specifieke informatie

Programmeren

IMA code (6 karakters)


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor\_1

Afstelling op motor\_2



### Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

1: Moeren beide zijden: 6 Nm 2: Vliegwielzijde: +360°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

25 Nm

### Montagevoorschriften

Bouten/tapeinden en moeren vervangen

Brandplaat vervangen

#### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

