

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110430

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

IMA code (7 karakters)


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

23 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: vervang afdichtingsring

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

