

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445115077

Speciaal gereedschap nodig?

Gebruik speciale sleutel voor verdraaien van wartelmoer.



Product specifieke informatie

Programmeren IMA code (7 karakters)

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten 1 minuut contact aan t.b.v. vullen.

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

1: 8 Nm, 2: 26 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

