

LuK GearBOX, Artikelnummer: 462 0195 10

Getriebe Daten





- ▶ **Hersteller:** Volkswagen Gruppe
- ▶ **Typ:** 0AH
- ▶ **Art:** 5-Gang Schaltgetriebe

Fuhrpark Daten



- ▶ **Fahrzeuge:** VW: Caddy III, Passat, Passat Variant, Touran
- ▶ **Fuhrpark:** ca. 1,6 Mio. auf K-Typ-Nr. verknüpfte Fahrzeuge

Inhalt der Box



Hinweise



- ▶ Typischer Fehler ist der Verschleiß der Lageraufnahme mit Doppelkugellager (Brillenlager) welches sich durch ein rasselndes Geräusch ankündigt. Daraus kann ein Ausfall des Nadellagers 5.Gang (siehe Nr. 4) folgen.
- ▶ Aufgrund verschiedener Fahrzeuganwendungen des VW 0AH Getriebes gibt es zwei LuK GearBOX Sätze (462 0195 10 / 462 0196 10). Diese unterscheiden sich in der getriebeseitigen Lagerung der An- und Abtriebswelle (Doppellager mit Guss- oder Blechgehäuse).
- ▶ Eine genaue Abgrenzung erfolgt über die Getriebe ID, welche im Online Katalog hinterlegt ist.
- ▶ Eine Reparaturanleitung ist beim Fahrzeughersteller erhältlich.

Nr.	Beschreibung	Einbaulage	Artikel	Abmessung (mm)
1	Hauptlager Antriebswelle	Motorseite	Rollenlager	24,10 x 47,00 x 17,70
2	Hauptlager An-/Abtriebswelle	Getriebeseite	Doppelkugellager	172,00 x 108,00 x 38,00
3	Hauptlager Abtriebswelle	Motorseite	Rollenlager	32,00 x 55,00 x 18,00
4	Losradlager mit Innenring 5. Gang	Getriebeseite	Nadellager	21,80 x 32,00 x 25,80
5	Hauptlager Differential	Motorseite	Kegelrollenlager	41,00 x 68,00 x 18,30
6	Hauptlager Differential	Getriebeseite	Kegelrollenlager	41,00 x 68,00 x 18,30
7	Dichtring Antriebswelle	Motorseite	Wellendichtring	
8	Dichtringe Differential	Motor-/Getriebeseite	Wellendichtring	
9	Dichtung Deckel 5. Gang		Flachdichtungen	
10	Dichtringe Schaltung		O-Ringe	
11	Sicherungsring 5.Gang		Einstellring	17,70 x 2,00
12	Sicherungsring 5.Gang		Einstellring	17,70 x 2,10
13	Sicherungsring 5.Gang		Einstellring	17,70 x 2,20