

# CABEZAL DE BARRA DE DIRECCIÓN 918619

INFORMACIÓN TÉCNICA N° 1044

FABRICANTE DE VEHÍCULO/MODELO:

Chrysler, Dodge

PT Cruiser

## ARTÍCULOS AFECTADOS:

N°	N° RUVILLE	N° OE
1	918619	04762861AA

### Información:

Según informe de TÜV, ya presentan un 13% (media 0,9%) de los vehículos de 3 años de este modelo, defectos en el eje delantero, en los que está muy involucrado el cabezal de la barra de dirección.

**Por ello, en este modelo de vehículo, se debe prestar una atención especial en las inspecciones en el área del chasis.**

### ¡NOTA IMPORTANTE!

Para garantizar la conexión de la articulación axial es imperativo utilizar el anillo de sujeción adjunto.



**Imagen 1:** 918619 – Cabezal de barra de dirección incl. anillo de sujeción y tuerca

Dado que estamos mejorando continuamente nuestros productos, se han efectuado las siguientes adaptaciones en el cabezal de la barra de dirección de PT Cruiser:

- Superficie galvanizada con pasivación de cromo III
- Manguito de elastolan
- Carcasa forjada con troquel

En la fase del cambio, pueden darse situaciones en las que se mezclen los dos modelos. Las dos versiones cumplen los requisitos técnicos y se pueden aplicar ilimitadamente en los vehículos indicados en los catálogos.



### INFORMACIÓN

Puede encontrar las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en [www.ruville.de](http://www.ruville.de)

Cuando se haga referencia a los números de las piezas de repuesto de los fabricantes de vehículos, será sólo con fines comparativos.