



INFO TECHNIQUE



Rotule de direction réf. 918619

Constructeurs : Chrysler, Dodge

Modèle : PT Cruiser

Référence : 918619
Ruville

Référence OE : 04762861AA



Figure 1 : Rotule de direction réf. 918619 avec bague de serrage et écrou

Statistiques TÜV 2009: 13% des PT Cruiser âgés de 3 ans ne passent pas le contrôle technique suite à un défaut du train avant et de la direction. (Moyenne toutes marques confondues 0.3%). Il est donc important d'apporter une attention particulière au châssis de ce modèle de véhicule durant les contrôles.

Dans le cadre de l'amélioration permanente de nos produits, nous avons procédé aux adaptations suivantes sur la rotule de direction du PT Cruiser :

- Corps de rotule en acier forgé à surface galvanisée
- Cotyle en polyamide plus résistant
- Rotule à tolérances normées; surface de la bille traitée avec rugosité < 1µm
- Soufflet en Elastollan®

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de rotule de direction.

Les deux versions répondent aux exigences techniques et peuvent être utilisées sans restriction sur les véhicules cités dans les catalogues.

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.rexpert.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET