



febiEXAKT



Hátsó tengely persely a kerékcsapágy házhoz

febi No. 21174

OE No. 204 352 00 27

beszerelhető

**Mercedes-Benz C Class (202, 203 és 204),
E Class (207, 211 és 212), S Class (221) és egyéb modellekhez**



A PROBLÉMA:

Vezetés közben kopogó vagy nyikorgó hang hallatszik a hátsó tengely környékén.

AZ OKA:

A kialakítás miatt a hátsó tengely persely élettartama lerövidül az időjárás és a rossz utak miatt. Az eredetileg szerelt verzió (cikkszám: 201 352 00 27) belül egy kenési csatorna található (1. kép). Azonban ez nem elegendő az egyenletes kenéshez. A kiszáradás miatt az alkatrész könnyen elhasználódhat. Ezért a Mercedes-Benz kicserélte ezt a verziót egy.

A MEGOLDÁS:

febi bilstein az új verziót javasolja a cserénél febi szám 21174 (cikkszám: 204 352 00 27). A változtatott verzióban nem csak egy, hanem több kenési csatorna van (kép 2.) Ez folyamatos kenést biztosít, ami által megnövekszik az élettartam.

Regisztráljon most a hivatalos febi / SWAG hírlevélre és email-en automatikusan megkapja a legújabb műszaki információkat!

További információk: www.febi.com



1 Eredeti verzió



2 Változtatott verzió

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

