



febiEXAKT



Lager voor het wiellagerhuis

febi nr. 21174

Vergel. nr. 204 352 00 27

passend voor:

**Mercedes-Benz C-klasse (202, 203 en 204),
E-klasse (207, 211 en 212), S-klasse (221) en andere modellen**



>> PROBLEEM:

Tijdens het rijden kunnen ter hoogte van de achteras kloppende en krakende geluiden te horen zijn.

>> OORZAAK:

De bouw van het lager maakt dat zijn levensduur verkort wordt door slechte wegeersomstandigheden. De oorspronkelijk ingebouwde versie (vergel. nr 201352 00 27) beschikt over één smeringskanaal in het binnenste plastieken omhulsel (zie afbeelding 1). Deze is echter vaak niet voldoende om het lager gelijkmatig te smeren. De uitdroging die hier vaak mee gepaard gaat maakt dat het lager vatbaar is voor slijtage. Mercedes-Benz gebruikt deze versie niet meer en heeft ze vervangen.

>> OPLOSSING:


febi bilstein raadt aan de nieuwe versie van het lager te gebruiken: febi 21174 (Vergel. nr 204 352 00 27). Het gewijzigde lager heeft meerdere kanalen in plaats van slechts één (zie afbeelding 2). Dat zorgt voor een langdurige smering, wat de levensduur van het lager verlengt

Registreer u nu voor de officiële nieuwsbrief van febi bilstein en ontvang de meest recente technische informatie automatisch in uw mailbox!

Meer info vindt u op www.febi.com.



1 Oorspronkelijke versie



2 Gewijzigde versie