



febiEXAKT



Elmas Kaplamalı Krank Kasnak Keçesi

febi no. 31815

Ref no. 074 105 193

Uygun olduğu araç tipleri:

**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**



>> SORUN:

Kasnak yerine takılı olmasına rağmen titreme yapıyor.

>> SEBEP:

Krank kasnağı araca takıldığı zaman elmas kaplamalı keçenin kullanılmaması.

>> ÇÖZÜM:

Elmas kaplamalı keçe, eksantrik kasnağı ve krank kasnağı arasına yerleştirilerek sorunsuz bir sürüş sağlanmasına yardımcı olur. Eğer elmas kaplamalı keçe kullanılmaz ise, krank dişli civatası olması gereken değerinde sıkılmış olsa bile kayma yapar.

Bu nedenle, bu keçe kesinlikle kullanılmalıdır ve eğer gerekirse değiştirilmelidir.

febi bilstein'in krank keçeleri yüksek kaliteli nikel-elmas kaplamalıdır ve kasnağı titreşimlerden korur. Ayrıca, en uygun güç aktarımını sağlar.

Yüksek maliyetli hasarlardan kaçınmak için, elmas kaplı krank keçesi- ni içeren, Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4, Audi A6 araçlarına uygun febi kasnak tamir takımlarını kullanınız.



Elmas kaplamalı krank keçesi

febi no. 31815

Ref no. 074 105 193



TVD Krank kasnak tamir
takımı

febi no. 31858

Ref no. 074 105 251 C S1

febi no. 31857

Ref no. 074 105 251 J S1

febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

