


MEYLE-HD : Meilleures que les pièces d'origine.
Manchon intérieur à profil optimisé



Pièce d'origine

Profil simple du manchon intérieur



Problème

- Rupture de la liaison métal caoutchouc sur le manchon intérieur en raison d'une tension intense



Effet

- Durée de vie plus courte et défaillance prématurée
- Sécurité de conduite altérée

MEYLE-HD

Manchon intérieur à profil optimisé



Solution

- Manchon intérieur à profil optimisé résistant à de plus grandes forces en raison d'une liaison caoutchouc-métal améliorée



Avantage

- Durée de vie significativement plus longue
- Sécurité de conduite plus longue
- Garantie de 4 ans