



professional

Kraj spone

odgovara za

AUDI A4, A6, A8 (uporedni br. 4B0 419 811 E)

VW Passat (uporedni br. 4B0 419 811 E)

Škoda Superb (uporedni br. 4B0 419 811 E)



PROBLEM

Zglobovi kraja spone prouzrokuju buku prilikom vožnje.

UZROK

Kod stare verzije (uporedni br. 4B0 419 811 E) je nastajao kvar usled preopterećenosti zglobova. Audi, VW i Škoda su zamenili ovaj model i on nije više aktuelan.

REŠENJE


SWAG preporučuje korišćenje kraja spone SWAG br. 32 71 0013 (uporedni br. 8E0 419 811 B), koji ima sledeće karakteristike:

- veći prečnik kugle za povećanje izdržljivosti
- masivnije telo
- zamena sigurnosnog prstena u cilju bolje zaštite manžetne

Važno je da je kod nove verzije zadržana gumena obloga u telu, kako bi se osigurala ugodnost prilikom vožnje i kako se vibracije ne bi prenosile na druge delove.

VAŽNO

Primena neodgovarajućeg alata prilikom ugradnje može prouzrokovati kvar zgloba. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputstava propisanih od strane proizvođača vozila!



uporedni br. 4B0 419 811 E

SWAG br. 32 71 0013

uporedni br. 8E0 419 811 B

