

Solution



afb. 1



afb. 2



SWAG nr 10 93 4573

Bescherm de motor !

Motorkapisolatiematten en motorafdekkingen van SWAG

Contact met de grond bij lage voertuigen, steenslag, strooizout en ongevallen zijn de belangrijkste oorzaken voor beschadiging van de onder de motor aangebrachte afdekkingen.

Opgelet !

Gescheurde of loshangende motorafdekkingen zijn een veiligheidsrisico en kunnen bij het loskomen tijdens het rijden een gevaar betekenen voor de andere weggebruikers.

De motorafdekking is een onderdeel dat bepalend is voor de veiligheid van het voertuig en garandeert geluiddemping en doelgerichte afkoeling van het uitlaatsysteem (roetpartikelfilter) en van de motor door de rijwind. Bovendien zorgt deze ook voor de bescherming van de aandrijvingscomponent, de carterpan en de stuurstang.

afb. 1 Motorafdekking met geluiddempende eigenschappen.
Bijv. voor VW Golf IV (SWAG nr 30 93 3543)

Ook bij SWAG verkrijgbaar zijn de aan de binnenkant van de motorkap bevestigde isolatiematten die de motorgeluiden verminderen, alsook de passende bevestigingsnieten (bijv SWAG nr 10 93 4573).
De isolatiematten worden meestal beschadigd door aantasting, brand in de motor of ongevallen (zie afbeelding).

afb. 2 Motorkapisolatiemat Bijv. voor MB E-klasse
(SWAG nr 10 93 3054)

SWAG heeft een uitgebreid assortiment motorafdekkingen en motorkapisolatiematten in OE-kwaliteit in het programma.

Vraag naar onderdelen van SWAG.

U kan het complete overzicht vinden op www.swag.de