

Kerékcsapágycsere szerelési utasítása


Járműgyártó:
Volvo

Modell: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-sz.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V 70 I, C70/S70 (→ **12.1998**)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (**01.1999** →)

OE-sz.:
271781
271786
271786-6
272456



1. ábra

Probléma:

Vibráció és kattogó hang az első futómű területéről a kerékcsapágy cseréje után.

Ok:

A féltengely csuklóját gyárilag beragasszák a kerékagyba.
A féltengely ragasztó nélküli újra beszerelése után egy minimális rés marad a kerékagy/féltengely fogazása között.

Elhárítás:

Ragassza be a féltengelyt egy alkalmas fémragasztóval - pl. Volvo (**cikksz.: 1161370**) a kerékagyba.

Eljárási mód:

- Tisztítsa meg a fogazást a féltengelyen és a kerékagyban.
- Hordjon fel egy **3-4 mm** széles ragasztócsíkot a kúpos fogazás külső szélére (lásd **1. ábra**).

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2007.10. állapot (helyettesíti a 2007.03-it)
FAG 0001

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG