



FAG



SERVICE INFO – FAG 0010

חדש – מיסב גלגל עם יחידות זיהוי פולסים



איור 1: יחידת זיהוי אותות לצורך זיהוי מידע ממחולל הפולסים

יצרן:	הונדה
דגם:	CR-V II (RD)
מנוע:	2.0
מק"ט:	713 6174 50

מנת לוודא כי התיקון מתקתק כמו שעון מספקת FAG יותר מאשר סתם מידע לגבי כיצד להתקין כראוי: יחידת זיהוי האותות של FAG תוכננה כך שתשלים את מק"ט 713 6174 50 ותהיה זמינה בקרוב.

יחידה זו מאפשרת לאותות המחולל להיראות מעבר למעטה האטימה אשר עוזר להבטיח כי המיסב יותקן על צידו הנכון כך שכל המערכת נטולת תקלות ומאפשרת לתיקון להתבצע בשמירה על רמת הבטיחות הגבוהה.

תכולת סט מיסב הגלגל 50 6174 50:

- מיסב גלגל 1X
- אום 1X
- מחזיר גריז 1X
- יחידת זיהוי אותות 1X

יחידת זיהוי אותות לצורך זיהוי מידע ממחולל הפולסים. מיסבי גלגל זמינים ובעיצובים שונים. לא נדרשת תחזוקה והם פותחו כך שיוכלו להחזיק מעמד לכל אורך זמן השירות של הרכב. לא הרבה אנשים יודעים כמה חלקים אלו חשובים (מיסבי הגלגל) מההיבט של אספקת נתונים. המיסבים נושאים את מחולל האותות אשר היו ידועים כזר אשר ביחד עם החיישן שלו היו מספקים מידע לגבי ABS מהירות הגלגל. המידע הנ"ל היה בשימוש של מערכות רכב אלקטרוניות על מנת לסייע בדינמיות הנהיגה ואפילו קיימת אפשרות לתמוך במערכות הניווט.

ההרמוניה והשילוב של כל המערכת יותר ויותר חשובה לצורך ביצוע כל סוגי התיקונים. כאשר מדובר על רכיבי הקשורים לבטיחות כדוגמת מיסבי גלגל כל עובד מוסך חייב לדעת בצורה ברורה ואינטואיטיבית שביצוע תיקון לא ראוי עלול לגרום לכשל בבקורות הרכב הדינאמיות. במקרה הגרוע זה יכול להיות מקרה של חיים או מוות.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146
או במייל: Zafir.egozi@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0010