



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Λύση επισκευής ρουλεμάν τροχών για ελαφρά επαγγελματικά χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο 400 6199 10

Μοντέλα:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639),
Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Axle: Εμπρόσθιος άξονας αυτοκινήτων
με πίσω κίνηση

Κωδικός ρουλεμάν: 713 6680 10
713 6680 20
τροχού: 713 6680 50

Κωδικός ειδικού εργαλείου: 400 6199 10



Εικόνα 1: Το ρουλεμάν τροχού μπορεί πλέον να αντικατασταθεί ξεχωριστά

Για πρώτη φορά, είναι δυνατή η αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού του εμπρόσθιου άξονα στα οχήματα της λίστας χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το άκρο.

Σε αντίθεση με τις προτεινόμενες λύσεις από τον κατασκευαστή, η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει τώρα μια προσιτή λύση επισκευής. Πλέον δεν απαιτείται η κατά τα άλλα απαραίτητη ευθυγράμμιση και οι χρόνοι ακινητοποίησης του αυτοκινήτου στο συνεργείο μειώνονται.

Απαιτείται η χρήση ενός ειδικού εργαλείου για την επισκευή ώστε να εξασφαλίσουμε πως το ρουλεμάν πρεσσάρεται από τον εξωτερικό δακτύλιο και πως ο ασφαλιστικός δακτύλιος κουμπώνει στη θέση του στην εσοχή του άκρου.

Σημαντική σημείωση: Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του συνόλου του τροχού!



Εικόνα 2: 400 6199 10 – Το ειδικό εργαλείο είναι απαραίτητο για την επισκευή



Εικόνα 3: Ο ασφαλιστικός δακτύλιος πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το άκρο.

Υπάρχουν περισσότερο λεπτομερείς οδηγίες εξαγωγής και τοποθέτησης στο φυλλάδιο «Λύσεις επισκευής ρουλεμάν τροχών για ελαφρά επαγγελματικά» και στο DVD που περιλαμβάνεται στο ειδικό εργαλείο (400 6199 10).

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες στη μονάδα ρουλεμάν τροχού (σύστημα πέδησης, άκρα, τροχός) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0021