



FAG

SERVICE INFO – FAG 0025



RIU 566425.H195 a 566283.01.H195

Montážne pokyny

Výrobca:	DAF Renault Volvo
Obj. č.:	566425.H195 566283.01.H195
Konštrukcie:	Repair Insert Unit (RIU) (opravné súpravy náboja kola)

Vyššie uvedené FAG RIU vykazujú nepatrné optické rozdiely voči originálnym náhradným dielom. To je podmienené výrobnými postupmi a nejde o chybu. RIU majú rovnaké vlastnosti a funkcie a môžu byť v prípade opravy vymenené bez obmedzenia za originálny diel.

Technická charakteristika: V pôvodne použitých ložiskách kolies sú dva tesniace krúžky (O-krúžky) v kovovom krúžku. Ten sa pri montáži nasunie cez oba vnútorné krúžky. V opravárenskom riešení FAG je použitý jeden O-krúžok, ktorý nie je pridržiavaný kovovým krúžkom, ale je umiestnený pri montáži medzi oboma polovicami ložiska kola. Toto utesnenie spĺňa takisto všetky vlastnosti relevantné pre toto použitie a má iba iný konštrukčný tvar.



Obrázok 1: Rozdiely vo verziách FAG (vľavo) a OES (vpravo)

Inovatívny poistný krúžok (nie je zobrazený) použitý spoločnosťou FAG je už používaný v rade ďalších Repair Insert Unit (RIU) a je mimoriadne praktický. Z tohto dôvodu sa takisto používa pre toto opravárenské riešenie.

Ďalšie informácie a podrobný návod na opravu nájdete v brožúre „Servisné kompaktné ložiská FAG“.

Práce v okolí ložiska kola (brzdová sústava, spojovacie tyče, kolesá) sa vykonávajú podľa pokynov výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0025