



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



A porvédő sapka kialakításának módosítása

RIU 566283.H195 cikk cseréje 566283.01.H195 számúra

Gyártó: DAF

Kerékagy

OE sz.:

1657637

1391617

1818003

1812161

Kerékcsapág

Régi cikkszám: 566283.H195

Új cikksz.: 566283.01.H195




2. ábra: Új kivitel (566283.01.H195)

A 566283.H195 cikkszámú kerékcsapágynak (Repair Insert Unit - RIU) abesajtolásakor néhány kerékagynál előfordulhat, hogy a porvédő sapka megfeszül.

A legkedvezőtlenebb esetben emiatt blokkol a csapágó úgy, hogy a kerékagy nem ill. csak nehezen forgatható el.

Emiatt egy módosított porvédő sapkát fejlesztettek ki (lásd 1. ábra).



1. ábra: Módosították a porvédő sapka kialakítását

A műszaki módosítás miatt az 566283.H195 cikkszám 566283.01.H195 cikkszámra változott.

A gyártó részéről az érintett kerékagyakat a sorozatgyártásban lecserélték. A kerékagyak eredetileg a következő OE számokkal léteznek: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Ezeket a 1818003 és a 1812161 számokra csökkentették le.

Mindkét kerékagynál az új kerékcsapággyal a méréseket és a beszerelési kísérleteket sikeresen végrehajtották.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

FAG 0026



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET