



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Promena dizajna poklopca za zaštitu od prašine

Zamena dela – Kompaktni sklop ležaja točka: 566283.H195 zamenjen delom 566283.01.H195

Proizvođači: DAF

Glavčine točka

OE broj: 1657637
1391617
1818003
1812161

Ležaj točka

Stari broj dela: 566283.H195

Novi broj dela: 566283.01.H195




Slika 2: Nova verzija (566283.01.H195)

Tokom postavljanja Kompaktnog sklopa ležaja točka (RIU) broja dela 566283.H195, poklopac za zaštitu od prašine može se saviti na nekim glavčinama točka.

U najgorem slučaju, savijeni poklopac za zaštitu od prašine može da uzrokuje prepreku na ležaju, zbog čega će se ležaj teže okretati ili se uopšte neće okretati.

Iz tog razloga, razvijen je modifikovani poklopac za zaštitu od prašine (vidi sliku 1).



Slika 1: Dizajn poklopca za zaštitu od prašine je promenjen

Kao rezultat tehničke modifikacije, broj dela 566283.H195 je zamenjen sa 566283.01.H195.

Proizvođač vozila je takođe zamenio pogodne glavčine točka originalne opreme. Originalno, glavčine točka sa sledećim OE (originalni delovi) brojevima su postojali: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Ovi brojevi su sada zamenjeni samo sa brojevima 1818003 i 1812161.

Na obe glavčine točka, merenje i ugradnja su testirani i uspešno obavljeni koristeći nove kompaktne sklopove ležaja točka.

Molimo poštujte uputstva proizvođača vozila!

Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG

Tel.: +381 (0) 69 2244 874

Fax: +381 (0) 11 30 887 75

E-mail: info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026