



FAG



SERVICE INFO – FAG 0032

יחידת טבור עבור משאית THU

שים לב לכיוון ההתקנה



יצרן הרכב: דאף, איווקו, מרצדס בנץ, מאן, סקאניה, דאנה וג'אנט

מספר קטלוגי: 805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195


איור 1: יחידת טבור משאית עם טבעת אטימה (שמאל) וקצה משופע (שמאל) על הטבעת הפנימית של המיסב.

את ההבדל המשמעותי ניתן לראות בטבעת הפנימית של המיסב. עבור מספר יחידות מיסבים קיימת טבעת אטימה (אורינג) (איור 2) על השטח הפנימי, בעוד שלמיסבים אחרים יש קצה עגול משופע (איור 3). הטבלה הבאה מציגה את כיווני ההרכבה של יחידות המיסבים.

מספר קטלוגי	מאפיין \ כיוון התקנה
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	טבעת אטימה (אורינג) \ פונה פנימה
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	שפה משופעת \ פונה פנימה



איור 2: יחידת טבור למשאית כוללת טבעת אטימה (אורינג)



איור 3: יחידת טבור למשאית בעלי קצה משופע

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0032