



SERVİS BÜLTENİ



Geri Rulmanları 531 0054 30 ve 531 0626 30'un Yanlış Uygulanması Tehlikesi

Araç Üreticisi: Opel, Holden

LuK AS Parça No.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-No.: 56 36 738
56 36 729

İmalatçı No.: 979195
979488

Yukarıda listelenen gergi rulmanlarını yerleştirirken doğru araç uygulaması sağlanmalıdır. Her iki model de dışarıdan aynı görünmektedir.

⚠️ Önyüklemeye kuvveti ve gergi rulmanlarının sönümlemesi farklıdır. Yanlış ayarlama kayışın atmasına ve motora zarar vermesine neden olabilir.



Şekil 2: 531 0626 30 (979488)

Gergi rulmanlarının arka yüzünde etiketlenmiş olan imalatçı numarasıyla ayırt edilebilir (Bkz. Şekil 2, ok işareti).



Şekil 1: 531 0626 30 (979488)

Gergi rulmanı 531 0626 30 bir genişletilmiş gergi aralığına ve daha yüksek sıcaklıklı yatağa sahiptir.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

