

Αλλαγή του υλικού στην επιφάνεια επαφής του τεντωτήρα 531 0148 10

Κατασκευαστής οχήματος:
Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot


Μοντέλα:

- **Citroën** Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX
- **Fiat** Scudo, Ulysse
- **Lancia** Phedra, Zeta
- **Peugeot** 206, 306, 307, 406, 605, 806, 807, Expert, Partner

Κωδ. LuK-AS: 531 0148 10


Κωδ. OE:

- **Citroën** 5751.29
96 188 885
- **Fiat** 96 188 885 80
- **Peugeot** 5751.29
95 577 787



Εικόνα 1: Τροχαλία από μέταλλο

Στα πλαίσια της συνεχόμενης εξέλιξης των προϊόντων μας άλλαξε η επιφάνεια επαφής του τεντωτήρα **531 0148 10** από μέταλλο σε πλαστικό.



Εικόνα 2: Τροχαλία από πλαστικό

Αυτή η τεχνική αλλαγή προκαλεί μείωση του βάρους. Η λειτουργικότητα του παραμένει αμετάβλητη.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 11.2007

INA 0006

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG