




SERVİS BÜLTENİ




Gergi Rulmanı 531 0148 10'un Çalışma Yüzeyinde Malzeme Değişikliği

Üretici: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot
Model: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX
Citroën: Scudo, Ulysse
Fiat: Phedra, Zeta
Lancia: 206, 306, 307, 406, 605, 806, 807, Expert, Partner
Peugeot:

LuK AS Parça no.: 531 0148 10 OE-No.:
Citroën: 5751.29
96 188 885
Fiat: 96 188 885 80
Peugeot: 5751.29
95 577 787



Resim 1: Metal gergi rulmanı



Resim 2: Plastik gergi rulmanı

Ürünlerimizi sürekli geliştirme çalışmalarımız çerçevesinde, 531 0148 10 referanslı gergi rulmanının çalışma yüzeyi, metal yerine plastikte değiştirilmiştir.

Bu teknik değişiklik sayesinde ağırlık azaltılmıştır. Diğer teknik özellikler değişmemiştir.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr