

SERVICE-INFO



Pibestøj fra den flade rem med riller.

Producenter: Opel, Vauxhall


Modeller: Corsa C fra 2004
Corsa D fra 2007
Agila fra 2004
Combo fra 2004
Tigra B fra 2004
Meriva fra 2004
Astra-H fra 2005

Motorens koder: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

LuK-AS-nr.:

Til DENSO-generatorer: 535 0151 10


VALEO-generatorer: 535 0063 10



Figur 1: Produktets erstatning

Bemærk:

Det pågældende Schaeffler specielværktøj skal bruges til udskiftning af friløbshjul til generator.



Figur 2: Oversigt af specielværktøj

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (flerkantet, kort)
- d. 400 0234 10 (flerkantet, kort)

Diagnose:

Pibestøj fra den flade rem med riller.


Mulig skadeårsag:

Beskadiget friløbshjul til generator.

Fjernelse:

Ifølge køretøjfabrikanten skal man udskifte det originale friløbshjul i DENSO-generatoren for et modificeret INA-friløbshjul (se figur 1).

Bruger man en VALEO-generator, tilbyder INA også et friløbshjul til generatoren. Efter som der er næsten ingen visuel forskel mellem begge friløbshjul, skal man være opmærksom på de små forskelle (se figur 3).



Figur 3: Adskillelse mellem friløbshjul til generator INA 535 0063 10 (VALEO) og 535 0151 10 (DENSO)

Anbefaling:

Inden diagnostik og reparation skal man kontrollere hele gearmekanismen og hjælpeaggregaternes drivsystem og evt. udskifte tandremmen og den flade rem med riller samt stramme- og styrrullerne.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 04.2009

INA 0029

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

