



SERVICE INFO – INA 0043



Τεντωτήρες 531 0535 20 και 531 0819 10

Ρίσκο λάθους μίξης


Κατασκευαστές: Honda, Opel, Vauxhall

Μοντέλα:

Honda: Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva

Κινητήρες: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Κωδικός 531 0535 20
ανταλλακτικού: 531 0819 10



Εικόνα 1: 531 0535 20 – παλιός σχεδιασμός (αριστερά), νέος σχεδιασμός (δεξιά)

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Οι τεντωτήρες 531 0535 20 και 531 0819 10 έχουν αντικατασταθεί από ένα νέο σχεδιασμό, όπου οι κωδικοί ανταλλακτικού δεν άλλαξαν. Οι μεταβολές καθιστούν ευκολότερο τον διαχωρισμό των δύο αυτών τύπων μεταξύ τους.

Το πιο ξεκάθαρο χαρακτηριστικό είναι ο αριθμός παραγωγής τους, ο οποίος είναι τυπωμένος πάνω στο εξάρτημα καθώς και το χρώμα του ατσάλινου ελατηρίου τους (Εικ. 1 και Εικ. 2).



Εικόνα 2: 531 0819 10 – παλιός σχεδιασμός (αριστερά), νέος σχεδιασμός (δεξιά)

Αριθμός ανταλλακτικού	Αριθμός προϊόντος
531 0535 20	F-585923
531 0819 10	F-589868

Οι δύο αυτοί νέοι σχεδιασμοί περιέχουν επίσης γραμμωτούς κυλίνδρους και το ατσάλινο ελατήριο που χρησιμοποιείται, είναι ανθεκτικό στη διάβρωση.

Λόγω της ομοιότητας των δύο αυτών τεντωτήρων, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχιση των σωστών αριθμών ανταλλακτικού με το αντίστοιχο όχημα. Τοποθετώντας λάθος τεντωτήρα είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί ζημιά στον κινητήρα!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr

INA 0043



SCHAEFFLER
REP>XPERT