



SERVİS BÜLTENİ



Mercedes Actros için 534 0340 10 Referanslı Üründeki 534 0062 20 Referanslı Gergi Kolunun Değiştirilmesi

Araç
üreticisi: Mercedes

Model: Actros

Motor modelleri: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE No.: (1) A 541 200 2470 (eski)
(2) A 541 200 2570 (yeni)

Ünite no.: (1) 534 0062 20 (eski)
(2) 534 0340 10 (yeni)



Resim 1: 534 0062 20 (eski tasarım)



Resim 2: 534 0340 10 (mevcut tasarım)

534 0062 20 referanslı gergi kolu (Resim 1) artık tedarik edilmemekte olup yerine 534 0340 10 ünite no'lu (Resim 2) ürün geçmiştir.

İki tasarım arasındaki temel fark, iyileştirilmiş çalışma özellikleri olan ve modifiye edilmiş kalkan plakalı yeni bir saptırma kasnağıdır.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr