



SERVICE INFO – INA 0092



Optické rozdíly vahadel s vlečnou pákou 422 0053 10

Modely:

Audi: A1, A3
Seat: Altea, Ibiza, Leon
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

Motorý: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Obj. č.: 422 0053 10

OE-čísla: 036 109 411 E
036 1 09 411 G
036 109 411 H
036 109 411 J



Obrázek 1: Varianta 1

Při výměně vahadel s vlečnou pákou se mohou u vozidel vyskytovat verze znázorněné na obrázcích 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí vahadla s vlečnou pákou znázorněná na obrázku 1.



Obrázek 2: Varianta 2

Výměna se provádí vždy v sadě!

Při závadě jednoho nebo několika vahadel s vlečnou pákou je nutné vždy provést výměnu všech vahadel motoru. Aby se zamezilo vícenásobným opravám a vysokým nákladům na opravy, měly by se vždy společně s vahadly vyměnit také vyrovnávací prvky ventilové vůle (zdvíhátka).

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese
www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0092